

监理工程师通知单（安全）

工程名称： 赞皇 40 万千瓦一期 20 万千瓦风电项目（本期 10 万千瓦）

编号 ZHFD—ZHJL—AQ—049

致：中国电建集团湖北工程有限公司（单位）

主题：储能工程施工现场安全防护措施管理问题

内容：

经赞皇40万千瓦一期20万千瓦风电项目（本期10万千瓦）监理部对储能工程施工现场检查发现如下安全隐患问题：

- 1、储能工程水泵房处没有设置安全防护栏、存在严重的安全隐患。
- 2、施工现场没有设置安全警示标识、标牌。

对上述问题的整改要求：

严格按照国家法律、法规、施工规范，加强对施工现场的安全管理；做到举一反三，消除各种安全隐患；要求暂停施工、限期24小时内整改到位，整改完成后报监理部复检，方可进行下道工序施工，并对《监理工程师通知单049》进行回复，否则将按照《施工管理制度》进行考核。

见后附图：



监理项目部

专业监理工程师

日期：2023年3月17日

填报说明：

本表一式四份，由项目监理机构填写，抄送相关单位

