

监理工程师通知单（安全）

工程名称： 赞皇 40 万千瓦一期 20 万千瓦风电项目（本期 10 万千瓦）

编号 ZHFD—ZHJL—AQ—053

致：中国电建集团湖北工程有限公司（单位）

主题：关于五一节前施工现场需要整改的安全问题事宜。

内容：

经赞皇40万千瓦一期20万千瓦风电项目（本期10万千瓦）业主部、监理部、总包单位对施工现场安全大检查时，发现问题如下：

- 1、储能进场道路多次出现山体滑坡。
- 2、储能项目现场配电箱无本月记录，隔离开关未固定。
- 3、储能项目混凝土搅拌机没有安装接地。
- 4、集电线路X1N21#铁塔基础掏挖现场
 - ①导线绝缘层破损；
 - ②无正规的临时用电配电箱。
- 5、W1#风机吊装现场
 - ①现场堆放物凌乱；
 - ②发电机接地极不符合规范要求；
 - ③配电箱接地不符合规范要求。

具体要求：

现要求你单位赞皇40万千瓦一期20万千瓦风电项目（本期10万千瓦）施工项目部，为确保安全，对以上发现的问题限两天之内整改完成，整改完成后复查合格再进行施工，并对通知单进行回复，如果再发现类似问题，将进行考核。

见后附图：



项目监理机构（章）：

总监理工程师：

（本期10万千瓦）

日

期：2023年04月27日



填报说明: 本表一式两份, 由项目监理机构填写, 抄送相关单位。

