

监 理 通 知 单

工程名称：海南炼化化工区分布式光伏发电项目

编号：GFDZJBM08-01

致：石家庄科林电气设备有限公司（施工项目部）；

事由：

关于乙烯仓库彩钢瓦屋面南坡施工作业安全事宜。

内容：

监理项目部于2022年06月22日上午对乙烯仓库彩钢瓦屋面南坡安全检查时发现：1、乙烯仓库彩钢瓦屋面南坡位于场内大路边，屋面临边未做安全防护，且屋面未设置安全生命线。2、屋面亮窗至边缘仅1米多距离，施工人员在屋面安装夹具、导轨、转场时，存在着重大安全隐患。

现要求：

- 1、施工项目部暂停乙烯仓库彩钢瓦屋面南坡施工作业面。
- 2、施工单位按照相关要求做好安全生命线、或临边安全护栏。
- 3、严禁未做好安全保障情况下进行施工作业。
- 4、本月是全国“第21个安全生产月”，施工单位要制定相应的安全措施，举行有效针对性活动，排除施工现场存在的安全隐患，确保安全施工作业零事故。

希望施工项目部高度重视，否则所产生的后果由施工单位承担。

监理项目部（章）


总/专业监理工程师：[签名]

日期：2022年6月22日

注 本表一式三份，由监理项目部填写，业主项目部、施工项目部各存一份，监理项目部存一份。



扫描全能王 创建



施工现场安全隐患

