

监理工程师通知单

工程名称：余姚市姚江科技投资开发有限公司（二期）396.9KWP 分布式光伏发电项目
编号：CZZH-YJKJEQ-TZ-001

致：浙江阳明电力建设有限公司：（施工项目部）

主题：进场材料质量事宜

内容：经我监理项目部人员对进场材料检测时，发现以下问题：

- 1、部分光伏支架镀锌层厚度不符合图纸设计要求（ $\geq 65 \mu\text{m}$ ）；
- 2、成品水泥墩基础尺寸不符合图纸设计要求（前立柱 $300*300*300 \text{ mm}$ ，后立柱 $300*600*300 \text{ mm}$ ）；强度等级不符合图纸设计要求（C30）。

现我监理项目部要求你方单位项目部对不合格材料进行更换。

针对以上问题请贵单位施工项目部接到通知后，即刻进行整改，并于2日进行回复，如逾期未进行整改的，后果自负。

附：问题照片

监理项目部（章）

总/专业监理工程师：杜利

日期：2022年05月21日



填报说明：本表一式__份，由项目监理机构填写，抄送相关单位。

来自 扫描全能王免费版

手机上的文档、证件扫描识别利器



扫描快速下载到智能设备



水泥墩尺寸检查



水泥墩强度检查

时间: 2022.05.21 14:41
天气: 多云 24°C
地点: 宁波市·浙江超品光电有限公司
施工单位: 阳明电力
监理单位: 常州正衡

今日水印
相机
真实时间

来自 扫描全能王免费版

手机上的文档、证件扫描识别利器



扫描快速下载到智能设备