

监 理 通 知 单

工程名称：廊坊德基机械科技有限公司 865.08kWp 屋顶分布式光伏电站项目
编号：ZHJL-TZ-004

致：浙江西子联合工程有限公司施工项目部

抄送：廊坊博熙光伏发电有限公司 业主项目部

事由：关于组件安装施工事宜

内容：

贵单位承建的【廊坊德基机械科技有限公司 865.08kWp 屋顶分布式光伏电站项目】工程，监理人员现场检查发现生产车间屋面已安装的组件未按照设计图纸接线，私自大面积更改生产车间屋面组串接线图，且未通知业主及监理项目部，现监理项目部要求贵单位尽快提供变更后的设计图纸，若无法提供新的设计图纸，将按原设计图纸施工，对现已连接的组串进行整改。

监理项目部（章）

总/专业监理工程师：周玉荣

日期：2012 年 7 月 24 日

注本表一式 3 份，由监理项目部填写，业主项目部、施工项目部各存一份，监理项目部存 1 份