

监理通知单

工程名称: 马鞍山海狮织造 3MW 分布式光伏发电项目

编号: JXM7-ZHJL-001

主送: 浙江泰辉新能源科技有限公司

抄送: 马鞍山明瀚新能源有限公司

内容: 关于现场安全文明施工及施工质量相关事宜

经监理部现场巡视发现以下问题:

- 1、现场施工区域未见任何安全警示、提醒标示标语, 无任何安全文明施工迹象, 并且安全隐患较为严重。未做任何临边维护。见图 1
- 2、原材料设备成品无任何保护措施。见图 2
- 3、现场爬梯腐蚀生锈严重并且爬梯护栏不足, 存在严重安全隐患。见图 3

鉴于上述情况要求你单位对现场及时整改。1、现场所有施工区域必须张贴安全警示、提醒标语, 临边维护及时安装。2、对于现场未开箱使用的设备应做好成品保护。3、现场爬梯及时整改除锈、加装安全护栏。根据上述所有问题更加为了项目能顺利开展, 望你单位及时整改, 待整改完成后报监理项目部检查验收合格后方可进入下道工序。望贵单位重视! 限两日内整改回复。

监理项目部 (章)

总/专业监理工程师:

日期: 2022年5月29日



本表一式__份, 由监理项目部填写, 业主项目部、施工项目部各存一份, 监理项目部存__份。



扫描全能王 创建



图1 施工区域未见任何安全警示、提醒标示标语无临边维护



图2 成品保护不到位




图3 爬梯生锈腐蚀严重，并且安全护栏不足

