

监理通知单

工程名称: 瑞能光伏科技(天台)有限公司宏誉箱包0.15MWp分布式光伏发电项目 编号: JXM8-ZHJL-001

致 浙江宏临电力工程有限公司 (施工项目部):

事由: 关于现场材料事宜。

内容: 1、经检测,现场材料接地扁铁、桥架未达到设计规范镀锌层厚度65um,显示为不合格,现要求施工单位对该批材料做退场处理并严格按照材料清单采购,材料进场前必须提前报审相关合格证明,验收完毕后方可进场

以上问题要求你单位接到通知单后认真整改并在3个工作日内进行书面回复。

(详情见附图)

项目监理机构(章)

总/专监理工程师(签字)

日期:

2022.08.17



注: 本表一式三份,项目监理机构、建设单位、施工单位各一份。

附:

