

监理通知单

工程名称: 瑞能光伏科技(天台)有限公司宏誉箱包0.15MWp分布式光伏发电项目

编号: JXM8-ZHJL-003

致 浙江宏临电力工程有限公司 (施工项目部):

事由: 关于屋面施工质量事宜。

内容:

经我方监理现场巡视检查发现,现场施工过程中存以下问题:

- 1、支架基础强度不符合设计要求且蜂窝麻面较多未整改。
- 2、部分接地扁铁拐角未使用成品弯头,部分扁铁未刷黄绿漆。
- 3、电缆敷设转角处未做保护措施。
- 4、设备铭牌、警示牌未设置。
- 5、屋面未设置检修通道及水系统。
- 6、直流桥架内光伏线容量太大不符合设计要求,要求施工单位增加桥架。

要求你单位对以上问题立即进行整改,严格按照设计图纸要求进行施工,整改完后书面上报并通知我方监理现场验收,确保项目施工质量!

(详情见附图)

项目监理机构(章):

总/专监理工程师(签字):

日期:



2022.05.26



注: 本表一式三份, 项目监理机构、建设单位、施工单位各一份。

附:





ReneS Power
瑞能新能

接地焊接

时间: 2022/06/28 09:13

天气: 多云 26°C

地点: 台州市·大之喜工艺

海拔: 52.3米

施工单位: 浙江宏临

监理单位: 常州正衡

今日水印
相机
真实时间

防伪 YAT2U6WX4K4DHM