

监 理 通 知 单

工程名称：华达新能源招远齐山镇 150MW 农光互补光伏发电项目（一期 80MW）

编号：HDZQ-ZHJL-TZD-013

致：中国电建集团四川工程有限公司施工项目部

事由：关于庙西村光伏区桩头防腐不合格事宜

内容：

经我方监理现场检查发现，你方所负责的庙西村光伏区桩头防腐不符合规范要求，存在质量隐患。为保证工程质量，现要求你方对已涂刷部分进行整改，整改完报监理验收，后期施工严格按照规范要求进行施工。限 3 日内回复。

（后附现场照片）

监理项目部（章）

总/专业监理工程师：_____

日期：2023 年 7 月 9 日




注 本表一式 3 份，由监理项目部填写，业主项目部、施工项目部各存一份，监理项目部存 1 份。



手机扫描王

监理通知单 HDZQ-ZHJL-TZD-013 (附图)



手机扫描王