

监 理 通 知 单

工程名称:华达新能源招远齐山镇 150MW 农光互补光伏发电项目(一期 80MW)

编号: HDZQ-ZHJL-TZD-004

致: 浙江华东工程建设管理有限公司施工项目部

事由: 关于送出线路钢筋安装施工质量问题

6月1日监理在送出线路 N20 铁塔基础检查发现: 1、基础柱主筋间距偏差过大, 不符合图纸要求; 2、基础底板上层部分钢筋安装位置不符合规范要求。要求你单位 1 日内整改完成并回复。

(附现场照片)

监理项目部(章)

总/专业监理工程师: 张树俊

日 期: 2023 年 1 月 1 日

本表一式三份, 由监理项目部填写, 业主项目部、施工项目部各存一份, 监理项目部存 1 份

监理通知单 HDZQ-ZHJL-TZD-004(附图)

