

监理工程师通知单【质量】

工程名称：中徽新能源巢湖经开区融捷金属一期屋顶分布式项目 编号：ZHXN-ZHJL-ZLTZD-002

致：浙江泰辉新能源科技有限公司施工项目部

抄送：巢湖市中徽新能源有限公司工程项目部

事由：关于现场质量问题事宜

内容：2022年06月26日监理巡视检查发现你方施工现场存在以下问题：

- 1、现场未发现成品仓库个别夹具螺栓未打紧，建议施工单位每个屋面全部检查；（需整改）；
- 2、成品仓库导轨连接件个别安装反，不符合设计要求（需整改）；
- 3、成品仓库运维通道用角钢有腐蚀现象，建议调换（需整改）；
- 4、成品仓库切割导轨下角料渣沫垃圾要及时清理，如不清理人脚踩在上面会对彩钢瓦油漆造成伤害（需清理）；


现要求你方对以上问题引起重视，否则造成的一切后果将由你方承担，并于48小时之内整改完成，并且书面回复。

项目监理机构（章）：

总/专监理工程师（签字）：

日期：2022.06.26

注：本表一式三份，项目监理机构、建设单位、施工单位各份。



附:

