

监理通知单

工程名称：中辉新能源巢湖经开区融捷金属一期屋顶分布式光伏发电项目

编号：JXM8-ZHJL-004

致 浙江泰辉新能源科技有限公司（施工项目部）：

事由：关于现场过路电缆沟开挖事宜。

内容：1、现场巡视检查发现：过路电缆沟开挖过程中电缆沟深度不符合设计要求，电缆沟未使用碎石、粗砂回填不符合要求，施工方告知厂房地下管线阻挡无法继续深挖，现要求施工单位对不合格部位进行清理，严格按照图纸施工，整改完成后通知我方进行验收，验收合格后方可进入下道工序。

以上问题要求你单位接到通知单后认真整改并在3个工作日内进行书面回复。

（详情见附图）

项目监理机构（章）：

总/专监理工程师（签字）：

日期：2022.08.15

注：本表一式三份，项目监理机构、建设单位、施工单位各一份。

附:

