

## 监理工程师通知单

工程名称：余姚市家佳电器 200KWP 分布式光伏发电项目

编号：CZZH-YYJJDQ-TZ-002

致：宁夏锐博电力工程有限公司浙江分公司：（施工项目部）

主题：组件安装质量事宜

内容：我监理项目部人员对现场施工巡查时，在组件安装过程中发现如下问题：

- 1、组件安装固定时单人安装组件，未按要求两人安装组件。
- 2、组件安装过程中施工人员未佩戴安全帽。
- 3、组件安装过程中施工人员有按压组件的行为。
- 4、在组件上摆放施工机械及施工人员物品（帽子）。

现我监理项目部要求你方施工单位对以上问题立即进行整改

- 1、加强现场管理，对施工人员加强安全技术交底，并落实到位。
- 2、组件安装时，必须按要求两人安装组件。
- 3、施工人员进入施工现场必须正确佩戴安全帽。
- 4、组件安装过程中不允许施工人员按压组件固定压块。
- 5、组件安装过程中，不能将任何物品摆放在组件上；如组件在安装过程中发生隐裂，造成质量问题，由你方单位自行承担。

附：问题照片

针对以上问题请贵单位施工项目部接到通知后，即刻进行整改，并于2日内进行回复，如逾期未进行整改的，后果自负。

监理项目部（章）

总/专业监理工程师：李朝晖

日期：2022年6月23日

填报说明：本表一式\_\_份，由项目监理机构填写，抄送相关单位。

来自 扫描全能王免费版

手机上的文档、证件扫描识别利器



扫描快速下载到智能设备



来自 扫描全能王免费版

手机上的文档、证件扫描识别利器



扫描快速下载到智能设备