

监理通知单

工程名称博格华纳汽车零部件【天津】有限公司 1358 • 1kwp 屋顶分布式电站项 编号: ZHJL-002

主送: 浙江西子联合工程有限公司

抄送: 博熙光伏科技有限公司

主题: 关于施工事宜

监理部现场检查过程中发现, 你单位在车棚光伏区【右侧】施工定位放线工序时, 没有按图施工【施工图基础中心点距离围墙4090MM, 现场是3490MM】, 有质量隐患。 要求你单位及时按图纸要求整改, 消除质量隐患。

以上问题要求你单位接到通知后尽快组织排查整改, 杜绝此类现象的发生。如有异议尽快和业主方监理部沟通。

限三日内回复

监理项目部(章)

总/专业监理工程师: 

日期: 2022年08月23日

本表一式三份, 由监理项目部填写, 业主项目部、施工项目部各存一份, 监理项目部存一份。



扫描全能王 创建