

## 监理通知单

工程名称博格华纳汽车零部件【天津】有限公司 1358 • 1kwp 屋顶分布式电站项 编号: ZHJL-003

主送: 浙江西子联合工程有限公司

抄送: 博熙光伏科技有限公司

主题: 关于施工事宜

监理部现场检查过程中发现, 你单位在 2 号光伏区组件安装工序, 边压块有脱离轨道现象, 有严重的质量隐患。

以上问题要求你单位接到通知后尽快组织排查整改, 杜绝此类现象的发生。如有异议尽快和业主方监理部沟通。

限三日内回复

监理项目部 (章)

总/专业监理工程师: 

日期: 2022 年 08 月 28 日

本表一式 三 份, 由监理项目部填写, 业主项目部、施工项目部各存一份, 监理项目部存 一 份。

