

监 理 通 知 单

工程名称：京能苏州圣美 4.1MW 分布式光伏项目 编号：ZHJL-JNSM-TZD-004

致：江苏丰辉电力建设有限公司施工项目部

事由：关于组件安装的质量问题

监理在巡视检查时发现，组件安装时，部分压块没有与组件边框紧贴在一起，缝隙较大，存在质量安全隐患，望你单位高度重视，立即整改并回复。

(附现场照片)

监理项目部（章）

总/专业监理工程师：_____

日 期： 2022 年 6 月 2 日

造成的注本表一式三份，由监理项目部填写，业主项目部、施工项目部各存一份，监理项目部存 1 份



监理通知单 ZHJL-JNSM-TZD-004(附图)

