

监 理 通 知 单

工程名称：京能苏州圣美 4.1MW 分布式光伏项目 编号：ZHJL-JNSM-TZD-005

致：江苏丰辉电力建设有限公司施工项目部

事由：关于接地扁铁焊接的质量问题

监理在巡视检查时发现，接地扁铁焊接未满足设计规范要求，焊接时存在点焊、焊接不饱满，未按要求进行三面施焊。在焊接结束后未及时做防腐工作。望你单位高度重视，立即整改并回复。

(附现场照片)

监理项目部 (章)

总/专业监理工程师：_____

日 期：2022年6月10日

造成的注本表一式三份，由监理项目部填写，业主项目部、施工项目部各存一份，监理项目部存 1 份



监理通知单 ZHJL-JNSM-TZD-005(附图)

