

监 理 通 知 单

工程名称：京能苏州圣美 4.1MW 分布式光伏项目 编号：ZHJL-JNSM-TZD-007

致：江苏丰辉电力建设有限公司施工项目部

事由：关于箱变基础的质量问题

监理在巡视检查时发现，箱变基础抹灰过程中出现麻面，砂浆配合比不符合设计规范及要求。影响箱变基础整体外观，抹面应光滑平整，要求做砂浆试块送检。

望你单位高度重视，立即整改并回复。

(附现场照片)

监理项目部 (章)

总/专业监理工程师： 

日 期： 2022 年 6 月 19 日

造成的注本表一式三份，由监理项目部填写，业主项目部、施工项目部各存一份，监理项目部存 1 份



扫描全能王 创建

