

监理工程师通知单

工程名称：长亨汽车饰件（合肥）有限公司一期分布式光伏发电项目 编号：CHWM-B07-004

致：浙江西子联合工程有限公司（承包单位）


事由：关于现场质量问题

内容：

2022年03月28日监理人员巡视检查时，发现个别处接地扁铁焊接不规范，存在质量隐患，不符合接地网施工的相关要求（后附图）。

针对以上问题，现要求你单位立即按相关规范要求整改，确保工程的质量，整改完成后报项目监理机构复查。

以上问题，限三日内回复。



项目监理机构（章）：

总监理工程师：

日



本表一式__份，由项目监理机构填写，抄送相关单位。

监理工程师通知回复单

工程名称：长亨汽车饰件（合肥）有限公司一期分布式光伏发电项目 编号：CHWM-A43-004

致：常州正衡电力工程监理有限公司长亨汽车饰件（合肥）有限公司一期分布式光伏发电项

目 项目监理机构：

我方接到编号为 CHWM-B07-004 的监理工程师通知后，已按要求完成了 整改 工作，现报上相关资料，请予以复查。

附件：回复材料

承包单位（章）：

项目经理：

日期：



项目监理机构复查意见：

经复查，整改结果符合要求。

项目监理机构（章）：

总/专业监理工程师：

日期：



本表一式 份，由承包单位填报，建设单位、项目监理机构、承包单位各一份。

附看，同复材料

整改完成照片

