

监理工程师通知单

工程名称：长亨汽车饰件（合肥）有限公司一期分布式光伏发电项目 编号：CHWM-B07-005

致：浙江西子联合工程有限公司（承包单位）

事由：关于现场安全问题

内容：

2022年04月01日监理人员巡视检查时，发现现场个别施工人员未戴安全帽，存在安全隐患，不符合安全施工的相关规定（后附图）。

针对以上问题，现要求你单位立即按相关要求整改，确保施工人员的安全，整改完成后报项目监理机构复查。

以上问题，限三日内回复。



项目监理机构（章）：

总监理工程师：

日

期：2022年04月01日



本表一式__份，由项目监理机构填写，抄送相关单位。

监理工程师通知回复单

工程名称：长亨汽车饰件（合肥）有限公司一期分布式光伏发电项目 编号：CIWM-A43-005

致：常州正衡电力工程监理有限公司长亨汽车饰件（合肥）有限公司一期分布式光伏发电项目
项目监理机构：

我方接到编号为 CIWM-B07-005 的监理工程师通知后，已按要求完成了 整改 工作，现报上相关资料，请予以复查。

附件：回复材料

承包单位（章）：

项目经理：

日期：



项目监理机构复查意见：

经复查，整改结果符合要求。

项目监理机构（章）：

总/专业监理工程师：

日期：



本表一式 份，由承包单位填报，建设单位、项目监理机构、承包单位各一份。

附件：回复材料

整改完成照片

