

## 监理工程师通知回复单

工程名称：长亨汽车饰件（合肥）有限公司一期分布式光伏发电项目 编号：CHWM-A43-004

致：常州正衡电力工程监理有限公司长亨汽车饰件（合肥）有限公司一期分布式光伏发电项目

且项目监理机构：

我方接到编号为 CHWM-B07-004 的监理工程师通知后，已按要求完成了 整改 工作，现报上相关资料，请予以复查。

附件：回复材料

承包单位（章）：

项目经理：

日期：



项目监理机构复查意见：

经复查，整改结果符合要求。

项目监理机构（章）：

总/专业监理工程师：


日期：



本表一式 份，由承包单位填报，建设单位、项目监理机构、承包单位各一份。

附件：回复材料

整改完成照片



## 监理工程师通知回复单

工程名称：长亨汽车饰件（合肥）有限公司一期分布式光伏发电项目 编号：CHWM-A43-005

致：常州正衡电力工程监理有限公司长亨汽车饰件（合肥）有限公司一期分布式光伏发电项目

项目监理机构：

我方接到编号为 CHWM-B07-005 的监理工程师通知后，已按要求完成了 整改 工作，现报上相关资料，请予以复查。

附件：回复材料

承包单位（章）：

项目经理：

日期：



项目监理机构复查意见：

经复查，整改结果符合要求。

项目监理机构（章）：

总/专业监理工程师：

日期：



本表一式 份，由承包单位填报，建设单位、项目监理机构、承包单位各一份。

附件：回复材料

整改完成照片



## 监理工程师通知回复单

工程名称：长亨汽车饰件（合肥）有限公司一期分布式光伏发电项目 编号：CHWM-A43-006

致：常州正衡电力工程监理有限公司长亨汽车饰件（合肥）有限公司一期分布式光伏发电项目

项目监理机构：

我方接到编号为 CHWM-B07-006 的监理工程师通知后，已按要求完成了 整改 工作，现报上相关资料，请予以复查。

附件：回复材料

承包单位（章）：

项目经理：

日期：



项目监理机构复查意见：

经复查，整改结果符合要求。

项目监理机构（章）：

总/专业监理工程师：

日期：



本表一式 份，由承包单位填报，建设单位、项目监理机构、承包单位各一份。

附件：回复材料

整改完成照片

