

监理工程师通知单

工程名称：苏州阳刚新能源有限责任公司昆山瀚讯诺电子有限公司 651.91KW 分布式光伏发电项目

编号：CZZH-KSHXN-TZ-003

致：浙江西子联合工程有限公司：（施工项目部）

主题：组件搬运安装质量事宜

内容：我监理项目部人员对现场施工巡查时，在组件搬运安装过程中发现如下问题：

- 1、组件分散搬运过程中施工人员单人搬运组件，未按要求两人竖着搬运组件。
- 2、组件搬运安装过程中施工人员未佩戴安全帽。

现我监理项目部要求你方施工单位对以上问题立即进行整改

- 1、加强现场管理，对施工人员加强安全技术交底，并落实到位。
- 2、施工人员进入施工现场必须正确佩戴安全帽。
- 3、组件分散搬运时，必须两人竖着搬运组件，搬运到位置后及时安装固定；如组件在搬运过程中有单人搬运组件，造成组件隐裂，产生的质量问题，由你方单位自行承担。

附：问题照片

针对以上问题请贵单位施工项目部接到通知后，并于2日内（2022年09月22日18点前）进行整改回复。如再发现类似情况我监理项目部将建议建设单位对该工序施工做出停工整改，且引起的任何延期费用由你方单位自行承担。

监理项目部（章）

总/专业监理工程师： 

日期：2022年09月20日

填报说明：本表一式份，由项目监理机构填写，抄送相关单位

来自 扫描全能王免费版


手机上的文档、证件扫描识别利器



扫描快速下载到智能设备



4号楼单人搬运组件



4号楼组件排布图红色区域内单人搬运组件

来自 扫描全能王免费版

手机上的文档、证件扫描识别利器



扫描快速下载到智能设备