

监理工程师通知单

工程名称：苏州阳刚新能源有限责任公司昆山瀚讯诺电子有限公司 651.91KW 分布式光伏发电项目

编号：CZZH-KSHXN-TZ-005

致：浙江西子联合工程有限公司：（施工项目部）

主题：组件安装质量事宜

内容：我监理项目部人员对现场施工巡查时，在 3 号楼组件安装过程中发现如下问题：

- 1、组件安装过程中施工人员有按压组件的行为。
- 2、组件安装过程中施工人员未按照工艺流程规范作业，穿戴不符合要求。
- 3、在组件上摆放施工器具。
- 4、组件安装过程中施工人员坐在组件上。

现我监理项目部要求你方施工单位对以上问题立即进行整改

- 1、加强现场管理，对施工人员加强安全技术交底，并落实到位。
- 2、组件安装过程中不允许施工人员按压组件。
- 3、现场施工作业过程中，应按照工艺流程规范作业，正确穿戴劳保用品。
- 4、组件安装过程中，不能将任何物品摆放在组件上。
- 5、组件安装过程中不允许施工人员坐在组件上。

附：问题照片

针对以上问题请贵单位施工项目部接到通知后，即刻组织对施工作业人员进行安全技术交底，落实以上内容，并加强现场施工管理工作。

监理项目部（章）

总/专业监理工程师：[签名]

日期：2022 年 09 月 26 日


填报说明：本表一式份，由项目监理机构填写，抄送相关单位

来自 扫描全能王免费版

手机上的文档、证件扫描识别利器



扫描快速下载到智能设备



来自 扫描全能王免费版

手机上的文档、证件扫描识别利器



扫描快速下载智能设备