

监理通知单

工程名称：安徽全柴动力股份有限公司 31MW 分布式光伏发电项目 编号：QCGF-ZHJL-A. 0. 7-009

致：中国能源建设集团安徽电力建设第二工程有限公司（总包单位）

抄送：滁州申曜新能源科技有限公司（业主单位）

事由：关于现场安全问题事宜


内容：

2022 年 11 月 1 日监理人员对天利厂区屋面施工现场巡视检查时发现以下问题：

- 1、地面至屋面爬梯顶端内侧未固定，存在安全隐患。
- 2、搭建的过道木板未牢固连接，存在安全隐患。
- 3、个别施工人员未使用安全绳，存在安全隐患。

针对以上问题，现要求你单位立即按规范要求整改，消除安全隐患，确保施工人员和施工的安全，整改完成后报项目监理机构复查。

以上问题，限三日内回复。



木板未牢固连接

项目监理机构（章）：

总/专业监理工程师：

日

期：2022 年 11 月 1 日

本表一式 三 份，由项目监理机构填写，抄送相关单位。

