

监理通知单

工程名称：安徽全柴动力股份有限公司 31MW 分布式光伏发电项目 编号：QCGF-ZHJL-A. 0. 7-011

致：中国能源建设集团安徽电力建设第二工程有限公司（总包单位）

抄送：滁州申曜新能源科技有限公司（业主单位）


事由：关于现场施工质量事宜

内容：

2022 年 11 月 5 日监理人员对天和厂区金加工屋面施工现场巡视检查时，发现个别处马凳安装不顺直、偏差较大，影响工程质量。

针对上述问题，现要求你单位立即按相关要求整改，确保工程质量，整改完成后报项目监理机构复查。

以上问题，限三日内回复。



马凳安装不顺直

项目监理机构（章）：

总/专业监理工程师：

日

期：2022 年 11 月 05 日

本表一式 三 份，由项目监理机构填写，抄送相关单位。