

## 监理通知单

工程名称：安徽全柴动力股份有限公司 31MW 分布式光伏发电项目 编号：QCGF-ZHJL-A. 0. 7-012

致：中国能源建设集团安徽电力建设第二工程有限公司（总包单位）

抄送：滁州申曜新能源科技有限公司（业主单位）

事由：关于现场安全问题事宜

内容：


2022 年 11 月 6 日监理人员对天和厂区金一车间屋面施工现场巡视检查时发现以下问题：

1、爬梯顶端内侧未固定、焊接点面积少，存在严重安全隐患。

2、采光带未设警示标志，存在安全隐患。

针对上述问题，现要求你单位立即按规范要求整改，消除安全隐患，确保施工人员及施工的安全，整改完成后报项目监理机构复查。

以上问题，限三日内回复。



爬梯顶端内侧未固定



采光带未设警示标识

项目监理机构（章）：

总/专业监理工程师： 刘春乡

日 期： 2022 年 11 月 6 日

安徽全柴动力股份有限公司  
分布式光伏发电项目  
监理项目部

本表一式 三 份，由项目监理机构填写，抄送相关单位。