

监理通知单

工程名称：安徽全柴动力股份有限公司 31MW 分布式光伏发电项目 编号：QCGF-ZHJL-A.0.7-031

致：中国能源建设集团安徽电力建设第二工程有限公司（总包单位）

抄送：滁州申曜新能源科技有限公司（业主单位）

事由：关于天和厂区电缆敷设质量问题事宜

内容：

2023 年 01 月 02 日监理人员巡视检查天和厂区电缆敷设施工情况时，发现现场存在以下问题：

1、电缆沟内敷设的电缆随意放在地上，未放置在电缆支架上，不符合相关要求。

2、电缆沟内无法利用原有电缆支架的地方也未补做电缆支架，缺少处要补做电缆支架，同时做好电缆支架的接地工作，制作要符合规范要求。

3、电缆沟内垃圾较多，未清理，不符合相关要求。（附页：问题照片）

针对上述问题，望你单位立即按规范要求整改，确保工程质量，整改完成后报项目监理机构复查，复查合格后，方可进行下一道工序施工。

限三日内回复，望重视。

项目监理机构（章）

总/专业监理工程师：

日

期：2023 年 01 月 02 日



本表一式 三 份，由项目监理机构填写，抄送相关单位。



扫描全能王 创建

附页：问题照片



电缆未放置在电缆支架上

电缆沟内垃圾较多，未清理

