

监理通知单

工程名称：安徽全柴动力股份有限公司 31MW 分布式光伏发电项目 编号：QCGF-ZHJL-A.0.7-032

致：中国能源建设集团安徽电力建设第二工程有限公司（总包单位）

抄送：滁州申曜新能源科技有限公司（业主单位）

事由：关于天和箱变设备基础质量问题事宜


内容：

2023 年 01 月 03 日监理人员检查天和箱变设备基础时，发现个别箱变基础存在以下问题：


- 1、设备基础内垫层存在裂缝，施工质量差，不符合规范要求。
- 2、设备基础内墙面抹灰厚度较薄，防裂网暴露在外，不符合相关要求。（详见问题照片）

针对上述问题，望你单位立即按规范要求整改，确保工程质量，整改完成后报项目监理机构复查，复查合格后，方可进行下一道工序施工。

限三日内回复，望重视！



垫层存在裂缝，施工质量差



防裂网暴露在外

项目监理机构（章）

总/专业监理工程师：_____

日

期：2023年01月03日

本表一式 三 份，由项目监理机构填写，抄送相关单位。



扫描全能王 创建