

监理通知单

工程名称：安徽全柴动力股份有限公司 31MW 分布式光伏发电项目 编号：QCGF-ZHJL-A. 0. 7-033

致：中国能源建设集团安徽电力建设第二工程有限公司（总包单位）

抄送：滁州申曜新能源科技有限公司（业主单位）


事由：关于天和箱变设备基础质量问题事宜

内容：

2023 年 01 月 07 日监理人员巡视检查天和箱变设备基础时，发现金加工车间南侧箱变基础存在外墙抹灰未使用防裂网，有较多裂缝，施工质量差，不符合相关要求。（详见问题照片）

针对上述问题，望你单位立即按规范要求整改，确保工程质量，整改完成后报项目监理机构复查，复查合格后，方可进行下一道工序施工。

限三日内回复，望重视！



未使用防裂网，有较多裂缝

项目监理机构（章）：

总/专业监理工程师：

日

期 2023 年 01 月 07 日

本表一式 三 份，由项目监理机构填写，抄送相关单位。



扫描全能王 创建