

监理通知回复单

工程名称:安徽全柴动力股份有限公司31MW分布式光伏发电项目

编号:QCGF-AHEJ-B015-017

致: 常州正衡电力工程监理有限公司 (项目监理单位):

我方接到编号为 QCGF-ZHJL-A.0.7-017 的监理工程师通知后,已按要求完成了 现场质量问题整改 工作,请予以复查。

附件:施工单位回复单 QCGF-AHMY-018

施工项目部(章):

项目负责人: 袁成保

日期: 2012年11月28日

复查意见:

经复查整改结果符合要求。

项目监理单位(章):

总/专业监理工程师: 张晖

日期: 2012年11月28日

本表一式三份。



扫描全能王 创建

工作联系单回复单

工程名称：安徽全柴动力股份有限公司31MW分布式光伏发电项目 编号：QCGF-AHMY-018

致：中国能建安徽电建二公司

事由：关于现场质量问题事宜

内容：1、天和金加工车间个别处组件安装中压板有缺口、板缝未对齐，现场已整改完成。

2、天和金加工个别处桥架紧固件螺丝锈蚀情况，现场对不合格部位已进行更换整改完成。

附：整改后照片

施工项目部（章）：

负责人（签字）：黄斌

日期：2022.11.28



附:

