

监理通知回复单

工程名称:安徽全柴动力股份有限公司31MW分布式光伏发电项目

编号:QCGF-AHEJ-B015-021

致: 常州正衡电力工程监理有限公司 (项目监理单位):

我方接到编号为 QCGF-ZHJL-A.0.7-021 的监理工程师通知后,已按要求完成了 天利厂区接地网施工质量问题整改 工作,请予以复查。

附件:施工单位回复单 QCGF-AHMY-025

施工项目部 (章):

项目负责人:

日期:



2022年12月07日

复查意见:

经复查整改结果符合要求。

项目监理单位 (章):

总/专业监理工程师:

日期:

2022年12月07日



本表一式三份。



扫描全能王 创建

工作联系单回复单

工程名称：安徽全柴动力股份有限公司31MW分布式光伏发电项目 编号：QCGF-AHMY-025

致：中国能建安徽电建二公司

事由：关于箱变基础接地网施工质量事宜

内容：天利厂区设备基础个别处焊接搭接面积不够，焊接处未做防腐，焊接质量较差，焊渣未清除，现场已对不合格部位进行整改并验收合格。

附：整改后照片

施工项目部（章）：

负责人（签字）：黄凯

日期：2022.12.07



附:

