

监理通知回复单

工程名称:安徽全柴动力股份有限公司31MW分布式光伏发电项目

编号:QCGF-AHEJ-B015-023

致: 常州正衡电力工程监理有限公司 (项目监理单位):

我方接到编号为 QCGF-ZHJL-A.0.7-023 的监理工程师通知后,已按要求完成了 天利厂区组件安装施工过程中安全问题整改 工作,请予以复查。

附件:施工单位回复单 QCGF-AHMY-024

施工项目部(章):

项目负责人:

日期:

2022年12月12日

复查意见:

经复查整改结果,符合要求

项目监理单位(章):

总/专业监理工程师:

日期:

2022年12月12日

本表一式三份。



扫描全能王 创建

工作联系单回复单

工程名称：安徽全柴动力股份有限公司31MW分布式光伏发电项目 编号：QCGF-AHMY-024

致：中国能建安徽电建二公司

事由：关于组件施工质量问题

内容：天利屋顶组件安装施工中，脚踩在组件上，易造成组件隐裂，已责令现场施工人员按照规范要求施工并加强现场施工质量管理。

附：整改后照片



施工项目部（章）：

负责人（签字）：黄志

日期：2022.12.12



扫描全能王 创建