

监理通知回复单

工程名称:安徽全柴动力股份有限公司31MW分布式光伏发电项目

编号:QCGF-AHEJ-B015-024

致: 常州正衡电力工程监理有限公司 (项目监理机构):

我方接到编号为 QCGF-ZHJL-A.0.7-024 的监理工程师通知后,已按要求完成了 天利厂区设备基础施工质量问题整改 工作,请予以复查。

附件:施工单位回复单 QCGF-AHMY-026

施工项目部 (章):

项目负责人:

日期:



2022年12月13日

复查意见:

经复查,整改结果符合要求。

项目监理机构 (章):

总/专业监理工程师:

日

期:2022年12月13日



本表一式三份。



扫描全能王 创建

工作联系单回复单

工程名称：安徽全柴动力股份有限公司31MW分布式光伏发电项目 编号：QCGF-AHMY-026

致：中国能建安徽电建二公司

事由：关于天利厂区现场施工质量事宜

内容：1、个别处箱变基础梁箍筋存在切割，未满箍情况

2、个别处箱变基础梁钢筋未绑扎

3、个别处箱变基础梁钢筋未分开绑扎，个别处梁筋和柱筋未留保护层

4、梁箍筋加密区加密长度较小

5、屋面桥架开孔处施工不符合图纸要求

针对以上问题，我单位已按规范要求认真整改完成，确保施工质量

附：整改后照片

施工项目部（章）：

负责人（签字）：黄凯

日期：2022.12.13



附:

