

监理通知回复单

工程名称:安徽全柴动力股份有限公司31MW分布式光伏发电项目

编号:QCGF-AHEJ-B015-025

致: 常州正衡电力工程监理有限公司 (项目监理机构):


我方接到编号为 QCGF-ZHJL-A.0.7-025 的监理工程师通知后,已按要求完成了 天和厂区炉料库光伏组件安装施工质量问题整改 工作,请予以复查。

附件:施工单位回复单 QCGF-AHMY-027

施工项目部 (章):

项目负责人:

日期:



2022年12月13日

复查意见:

经复查整改结果符合要求。

项目监理机构 (章):

总/专业监理工程师:

日



2022年12月13日

本表一式三份。



扫描全能王 创建

工作联系单回复单

工程名称：安徽全柴动力股份有限公司31MW分布式光伏发电项目 编号：QCGF-AHMY-027

致：中国能建安徽电建二公司

事由：关于现场施工质量问题事宜

内容： 1、炉料库组件分散不规范，易损伤组件，造成隐裂
2、个别处马镫安装存在紧固不到位、未贴防雨胶片等情况
已按照规范要求整改完成，确保施工质量

附：整改后照片

施工项目部（章）：

负责人（签字）：黄凯

日期：2022.12.13



附:

