

监理通知回复单

工程名称: 安徽全柴动力股份有限公司 31MW 分布式光伏发电项目

编号: QCGF-AHEJ-B015-036

致: 常州正衡电力工程监理有限公司 (项目监理机构):

我方接到编号为 QCGF-ZHJL-A.0.7-036 的监理工程师通知后, 已按要求完成了 四连跨组件安装间隙大问题, 请予以复查。

附: 整改照片。

施工项目部 (章):

项目负责人:

日期: 2023 年 02 月 20 日

复查意见:

经复查整改结果符合要求。

项目监理机构 (章):


总/专业监理工程师:

日期: 2023 年 02 月 20 日

本表一式三份。



扫描全能王 创建



组件间隙较大问题已整改

