

监理工程师通知单

表号: FD-B1

工程名称: 河北承德市丰宁县 5.94MW 壮大集体经济抱团光伏产业项目

编号: ZHJL-TZD-001

至: 天津蓝天太阳科技有限公司施工项目部

事由: 质量事宜

通知内容:

2022 年 10 月 06 日, 我监理项目部巡检发现发电光伏区第二单元第九阵列西 2 组串前桩西 3 桩存在钻孔移位过大问题要求重新钻孔浇筑砼, 在砼浇筑前自检此类情况, 再有类似情况进行经济惩罚。

以上问题, 限 2 个工作日整改完成并报我监理项目部复查。

项目监理部(章):

总/ 专业监理工程师

日

期:

2022.10.6

