

SXMB18 监理通知回复单

监理通知回复单

工程名称: 河北承德市丰宁县 5.94MW 壮大集体经济抱团光伏产业项目

编号: SXMB18-SGFN-001

致 常州正衡电力工程监理有限公司 监理项目部:

我方接到编号为 ZHJL-TZD 的监理通知后, 已按要求完成了 第二单元第九阵列西 2 组串前桩西 3 桩存在钻孔移位过大问题 工作, 现报上, 请予以复查。

详细内容: 重新打孔浇筑

附件: 现场照片

施工项目部:

项目经理:

日期:



监理项目部复查意见:

已整改

监理项目部 (章):

总/专业监理工程师:

日



注 本表一式 3 份, 由施工项目部填报, 业主项目部、监理项目部各一份, 施工项目部存 1 份。



