

监理工程师通知单

工程名称：兰考万华禾香板业 8.75MW 屋顶分布式光伏发电项目 编号：LKWH-ZHJL-TZD-005

致：湖北东臣泰能源建设有限公司

事由：

冬季施工安全交底、组件安装注意事项

内容：

1、经我监理单位工程师对屋面组件安装巡视检查发现，存在施工人员踩踏组件、野蛮施工等现象，无任何成品保护意识。

2、因现处于冬季施工阶段，屋面湿滑、搬运过程中存在极大安全隐患。

要求：1、做好所有施工人员组件搬运、安装等工作交底，对踩踏组件的施工人員要求退场，不允许进入施工。

2、如下次再出现此类情况，将要求对此踩踏组件进行更换，并进行相应经济处罚。

3、冻霜等天气严禁吊运安装工作，并做好现场安全隐患排查整改工作。

以上问题请施工单位及时整改，限 3 日内回复。

项目监理部（章）：

总 / 专业监理工程师：

日

期：



注：本表一式 3 份，由监理项目部填报，业主项目部、施工项目部各存 1 份，监理项目部存 1 份