

监理工程师通知单

工程名称：兰考万华禾香板业 8.75MW 屋顶分布式光伏发电项目 编号：LKWH-ZHJL-TZD-003

致：湖北东臣泰能源建设有限公司

事由：

逆变器存在外观缺陷

内容：

2022 年 11 月 15 日，组串式逆变器到货一车，型号为 SUN2000-175kTL-H0，经我监理单位人员对当场材料开箱检查及核对，发现存在外观缺陷，请你施工单位对存在外观缺陷的给予更换，严禁在项目中使用。

以上问题请及时处理，限 3 日内回复。

项目监理部（章）：

总 / 专业监理工程师：

日

期：



注：本表一式 3 份，由监理项目部填报，业主项目部、施工项目部各存 1 份，监理项目部存 1 份



国网江苏省电力有限公司
500kV变电站
500kV变电站

施工区域：变电站区
施工内容：变电站开闭检查
拍摄时间：2022.11.15 星期二
天气：晴 19℃
地点：三茅镇 - 万安镇公路(三茅)
拍摄单位：常州正新电力设备有限公司

今日水印

相机

真实时间

防伪：TG4WDHMAUUC9P

