

监理工程师通知单

工程名称：兰考万华禾香板业 8.75MW 屋顶分布式光伏发电项目 编号：LKWH-ZHJL-TZD-006

致：湖北东臣泰能源建设有限公司

事由：

现场安全管理人员到岗情况欠佳

内容：

目前，施工现场处于组件吊装阶段，经过建设单位、监理单位对施工现场进行巡查，近期发现安全管理人员未能在上班期间全职到岗情况，对施工现场的管理存在安全漏洞。

以上情况，请贵单位必须引起高度重视，做好妥善安排，保障施工现场顺利进行，限 3 日内回复。

项目监理部（章）：

总 / 专业监理工程师：

日

期：



注：本表一式 3 份，由监理项目部填报，业主项目部、施工项目部各存 1 份，监理项目部存 1 份