

通知单

工程名称：中车青岛四方股份公司分布式屋顶光伏电站项目（二期）

编号：ZCQD-ZHJL-TZD-003

致：中车青岛四方车辆研究所有限公司：（总包项目部）

中国二十二冶集团有限公司：（施工项目部）

事由：关于组件安装质量问题

内容：我监理项目部人员对现场施工巡查时，在组件安装过程中发现如下问题：

- 1、D5 厂房组件安装过程中组件表面遗有粘贴胶；
- 2、D5 厂房组件安装过程中组件与支架粘贴未紧密贴合，存在缝隙；
- 3、D5 厂房组件安装过程中组件存在波浪弧度。

现我监理项目部要求你方施工单位对以上问题立即进行整改

针对以上问题总包单位项目部接到通知后，加强现场质量管控，杜绝类此事情再发生。
(此通知单需回复)。

后附图片：

监理项目部（章）

总/专业监理工程师：王欣

日期：2023 年 02 月 20 日

注 本表一式 3 份，业主项目部、监理项目部、施工项目部各存一份



扫描全能王 创建

