

通知单

工程名称：中车青岛四方股份公司分布式屋顶光伏电站项目（二期）

编号：ZCQD-ZHJL-TZD-004

致：中国二十二冶集团有限公司：（施工项目部）

事由：关于施工现场质量缺陷问题

内容：我监理项目部人员与总包单位人员对现场施工巡查时，发现如下问题：

- 1、D5 厂房安装完成的组件表面放有粘贴胶和箱体纸壳（组件上放物品，易产生组件隐裂）；
- 2、D5 厂房组件搬运过程中单人抗组件（一人搬运组件弯曲，易产生组件隐裂）；
- 3、D2 厂房支架安装彩钢瓦表面有碎屑（彩钢瓦表面清理不干净，支架粘贴不牢固）。

现我监理项目部要求你方施工单位对以上问题立即进行整改，按技术规范施工。

针对以上问题施工单位项目部接到通知后，加强现场质量问题管控，杜绝类此事情再发生。（此通知单需回复）。

后附图片：

监理项目部（章）

总/专业监理工程师：[签名]

日期：2023 年 02 月 22 日

注 本表一式 3 份，业主项目部、监理项目部、施工项目部各存一份



扫描全能王 创建

