

通知单

工程名称：中车青岛四方股份公司分布式屋顶光伏电站项目

编号：ZCQD-ZHJL-TZD-004

致：中车青岛四方车辆研究所有限公司：（总包项目部）

事由：关于工程质量问题

内容：我方(总包蔡经理、分包张工同在现场)于 2022 年 12 月 20 日上午在 C14 施工现场进行组串接线检查，发现一下问题。检查 M4 接线端子 7 个，拽出线鼻子 3 个。拽出电线 3 个。

以上问题电线虚接压线不到位，容易造成电线打火引起火灾，此问题特别严重。要求把所有连接好的跨接线拆除掉重新做。此单需回复

后附图片：

监理项目部（章）




总/专业监理工程师：_____

日期：2022 年 12 月 20 日

注 本表一式 3 份，业主项目部、监理项目部、施工项目部各存一份




扫描全能王 创建



中车青岛股份有限公司分布式屋顶光伏项目

施工内容: M4电缆头接线检查
拍摄时间: 2022.12.20 09:37
天气: 阴 2°C
地点: 城阳区·中车青岛四方机车车辆股份有限公司



中车青岛股份有限公司分布式屋顶光伏项目

施工内容: M4电缆头接线检查
拍摄时间: 2022.12.20 09:37
天气: 阴 2°C
地点: 城阳区·中车青岛四方机车车辆股份有限公司



扫描全能王 创建