

通知单

工程名称：中车青岛四方股份公司分布式屋顶光伏电站项目

编号：ZCQD-ZHJL-TZD-005

致：中车青岛四方车辆研究所有限公司：（总包项目部）

事由：关于工程质量问题

内容：我方于 2022 年 12 月 31 日上午在 C14 配电房施工现场进行检查，发现并网柜母线交流电缆终端头制作，电缆未安装分支指套及电缆钢铠接地。

以上问题限 24 小时整改完成报监理复验。此单需回复

后附图片：

监理项目部（章）中车青岛四方股份公司
分布式屋顶光伏电站项目
监理项目部

总/专业监理工程师：王在欣

日期：2022 年 12 月 31 日

注 本表一式 3 份，业主项目部、监理项目部、施工项目部各存一份



扫描全能王 创建



● 中车青岛股份公司分布式屋顶光
伏项目

施工内容: 并网柜交流电缆终端头制作

拍摄时间: 2022.12.31 10:27

天气: 轻度雾霾 1°C

地点: 城阳区·中车青岛四方机车车
辆股份有限公司

设备 3NPNLEPM4AUBW9



扫描全能王 创建