

监 理 通 知 单

工程名称：源深苏州夏普 4.7MW 分布式光伏发电项目

编号：JNYS-ZHJL-TZ-001


致：京能源深（苏州）能源科技有限公司施工项目部

主题：

接地扁铁的相关问题

内容：

经现场监理检查，部分扁铁表面有锈迹，不符合施工要求。



针对以上问题限你单位 72 小时内进行回复，认真整改严格按照图纸施工，杜绝类似问题发生。

监理项目部（章）

总/专业监理工程师：陈坤

日期：2022 年 11 月 7 日



注 本表一式 3 份，由监理项目部填写，业主项目部、施工项目部各存一份，监理项目部存 1 份。