

监 理 通 知 单

工程名称: 武汉光迅科技股份有限公司厂区屋顶 1818.8kWp 分布式光伏发电项目
编号: ZHJL-TZ-001

致: 浙江西子联合工程有限公司施工项目部

抄送: 武汉博熙光伏发电有限公司 业主项目部

事由: 关于安全文明施工事宜

内容:

贵单位承建的【武汉光迅科技股份有限公司厂区屋顶 1818.8kWp 分布式光伏发电项目】工程, 今日下午在厂区 A2 屋面进行外墙开孔作业时, 监理人员在现场发现以下问题:

- 1、有施工人员未佩戴安全带从屋面翻到外墙吊车吊篮内下到地面;
- 2、发现吊车司机在车外吸烟;

现监理项目部要求贵项目部加强对现场施工人员的安全培训, 做好安全技术交底, 交底记录必须要有工人签字, 对要进场的吊车、叉车、送货司机, 进厂前提前交代清楚, 厂区内严禁吸烟, 吸烟可到厂区吸烟点, 如后续再发现此类问题, 将采取停工处理, 并对贵单位进行经济考核。

此通知单限贵项目部 2 日内附安全技术交底回复。

监理项目部 (章)

总/专业监理工程师: 南业荣

日期: 2022 年 11 月 4 日

注本表一式 3 份, 由监理项目部填写, 业主项目部、施工项目部各存一份, 监理项目部存 1 份