

监理工程师通知单

工程名称：艾默生环境优化技术（苏州）有限公司2.72322MWp屋顶分布式光伏电站项目

编号：BXSZ-ZHJL-TZD-003

致：上海道发新能源有限公司施工项目部

抄送：苏州博熙光伏科技有限公司

事由：关于现场三期四期组件安装问题事宜

内容：2023年1月5日监理巡视检查发现你方施工现场存在以下问题：

1、现场巡视发现三期、四期组件安装时多处组件安装时被工人踩踏，容易导致组件受损。现要求对现场施工人员进行一定的安全教育及技术交底。若在发生类似事件将进行一定的经济考核并承担对组件的检测及更换所产生相应的费用。

2、三期、四期组件安装过程中发现组件侧压块导轨预留过短，热胀冷缩容易导致侧压块脱落。

现要求你方对以上问题引起重视，否则造成的一切后果将由你方承担，并于48小时之内整改完成，并且书面回复。

项目监理机构（章）：

总监理工程师（签字）：

日期：2023.1.5



注：本表一式三份，项目监理机构、建设单位、施工单位各一份。



扫描全能王 创建

附图5张:

