

监理工程师通知单

工程名称：昆山屋顶分布式光伏一期 1.9416 万千瓦光伏发电项目 (樱花)

编号：ZXSD-YH-TZD-005

主 送：苏州亚睿光伏科技有限公司

抄 送：中鑫上电（苏州）能源科技有限公司

内 容：关于对清明节前安全大检查的整改通知

为确保本项目现场安全生产，2023 年 4 月 2 日，由监理单位组织施工单位项目负责人、安全员等，共同对本（樱花）项目屋面及加固施工现场、材料堆放场地、库房等进行节前安全大检查，今日下午监理对现场进行节前安全大检查。重点排查施工用电、动火作业、成品保护、临边作业、库房管理等安全隐患，确保现场安全、规范施工。在检查过程中发现你部施工存在以下问题：

- 1、材料堆放区域堆放较乱，未设置警示带；
- 2、屋顶采光带多处安全防护缺失，存在安全隐患；
- 3、施工作业后插座电源未及时收回，未做保护措施；
- 4、工具材料乱放，文明施工不到位。

现要求你部对以上问题进行整改，并对此类安全问题举一反三，提高安全意识，加强现场安全管控，做好节前安全文明施工工作。

以上限 1 日内整改完成，并回复《监理通知回复单》

监理项目部（章）

总/专业监理工程师：李少平

日 期：2023 年 04 月 02 日

附图


问题 1




问题 2



问题 3



问题 4



常州正衡电力工程监理有限公司
昆山屋顶分布式光伏一期 1.9416 万千瓦光伏发电（樱花）项目 监理部
2023 年 4 月 2 日

监理通知回复单

工程名称：樱花卫厨（中国）股份有限公司1.49MW分布式光伏发电项目
编号：JDYF-YHWC-HFD-005


致：常州正衡电力工程监理有限公司 （项目监理机构）：

我方接到编号为：ZXSD-YH-TZD-005的监理工程师通知后，立即对通知单中提出的问题进行了整改，并对施工现场进行全面排查整改，现已完成，请复查。

- 1、已按要求对材料堆放区域堆放较乱，未设置警示带问题进行整改；
- 2、已按要求对屋顶采光带多处安全防护缺失处进行整改；
- 3、已按要求对施工作业后插座电源未及时收回进行整改；
- 4、已按要求对工具材料乱放，文明施工不到位进行整改。

附：整改照片

施工项目部（盖章）：

项目经理（签字）：

日 期：2013年4月3日



复查意见：

整改符合要求，同意通过

项目监理机构（盖章）：

总/专业监理工程师（签）：

日 期：2013年4月3日



注：本表一式三份，项目监理机构、建设单位、施工单位各一份。

附图：整改照片

问题1已整改	问题2已整改
	
问题3已整改	问题4已整改
	