

监 理 通 知 单

工程名称:天合肥城石横镇 150MW 农光+渔光互补项目

编号:ZHJL-THSHZ-013

致: 常州天合智慧能源工程有限公司天合肥城石横镇 150MW 农光+渔光互补项目
(一期 80MW) (EPC 总包项目部)

事由:关于升压站、光伏区组件安装安全、质量事宜

由你单位承建的天合肥城石横镇 150MW 农光+渔光互补项目,我项目部现场验收发现以下问题:

- 1、经检查发现升压站电气安装时,安全员未及时到岗。
- 2、光伏区组件安装缺少垫片、弹片和组件未固定,安装存在波浪状,不符合设计要求。
- 3、光伏区个别安装好的支架檩条已被破坏,加强质量管理,损坏的及时更换。
- 4、升压站高处作业人员未合理使用安全绳(基准面高度超过 2 米以上,必须系好安全绳,高挂低用)。
- 5、升压站、光伏区个别人员未合理佩戴安全帽,帽带也未扣好。
- 6、升压站有现场吸烟人员,管理人员没有管理到位,必须加强管理和提高人员安全防范意识。
- 7、其它未尽事宜请自查自纠。

附件: 现场照片 4 页

对以上问题总包单位,加强现场管控,并落实到位,整改部分请于 2 日内整改完成回复本项目监理部。

监理项目部(章)

总/专业监理工程师:

日

期: 2023 年 03 月 10 日

注 本表一式 3 份,由监理项目部填写,业主项目部、施工项目部各存一份,监理项目部存 1 份。

1、 高处作业人员未使用安全绳



2、 现场吸烟



3、设备吊装区域没有安全员



4、支架檩条被破坏

