

监 理 通 知 单

工程名称：合肥城石横镇 150MW 农光+鱼光互补项目（一期 80MWp）

编号：ZHJL-TSHSZ-002

致：常州天合智慧能源工程有限公司

事由：关于升压站安全文明施工情况

由贵项目部承建的升压站工程：

于 2022 年 12 月 7 日现场检查发现升压站安全文明施工问题：

- 1、现场个别人员未正确佩戴安全帽，
- 2、个别登高人员未挂安全带。
- 3、吊装区域未设警示标志，未拉设警戒线，
- 5、现场未配备专职安全员，未配备转专职电工。
- 6、未配备专职安全员，
- 7、临时用电不规范，配电箱箱门未上锁；

针对以上安全问题，现要求施工单位加强安全管理，认真学习安全教育。做好安全交底。限三日内整改完成

对于安全意识不强，不服从安全管理的施工人员及时清理出场。

监理单位（章）
总/专业监理工程师：王浩伟
日期：2022年12月07日

注 本表一式 3 份，由监理项目部填写，业主 项目部、施工项目部各存一份，监理项目部存 1 份。

扫码使用

夸克扫描王



监理通知回复单

工程名称：天合肥城石横镇 150 兆瓦农光+渔光互补项目

致：天合肥城石横镇 150 兆瓦农光+渔光互补项目监理项目部

我方接到编号为 ZHJL-TTSHZ-002 的监理通知单后，根据通知单内提出的相关内容，立即对施工现场进行整改：

- 1、对于施工现场个别人员未正确佩戴安全帽以及未挂安全带的问题，已组织施工人员进行安全教育，并整改。
- 2、吊装区域已设立安全警示标志、并拉设警戒线。
- 3、现行已配备安全员、专职电工，配电箱已上锁，并挂警示标牌。

附件为整改照片

总承包项目部（章）：

项 目 经 理：

日

期：2022.12.10

监理项目部审查意见：

监理项目部（章）：

专业监理工程师/总监理工程师：

日

期：

2022.12.10


注 本表一式___份，由施工项目部填报，监理项目部存___份，施工项目部存___份。

扫码使用

夸克扫描王



初看：




扫码使用

 夸克扫描王







扫码使用

夸克扫描王

